

FILTROS DE GAS OIL SEPARADORES DE AGUA MARCA RAMA EQUIVALENCIAS CON FORD-VW-MB-VOLVO-IVECO-DOOSAN-SCANIA Y OTROS	NUMERO DE PARTES VIGENTE
<b>ELEMENTOS SERIE TURBINA</b>	
DESDE 01-01-2011	
Serie turbina 500, Racor 2010sm, FS1208, FS20102, FS20103, P552010, FS20101, FS20102, FS20103	2010SMA-10M
Serie turbina 500, Racor 2010sm, FS1208, FS20102, FS20103, P552010, FS20101, FS20102, FS20103 PF598	2010SMA-30M
Serie turbina 1000, CON PAPEL DE 2 MICRON, FS20201, 2020SM-OR, 2020N2, P552023, PF2020N2	2020SMA-2M
Serie turbina 1000, CON PAPEL DE 10 MICRON, FS1206, FS20202, 2020TM-OR, 2020N10 P552020, PF2020N10	2020SMA-10M
Serie turbina 1000, 30 MICRON, 1671502,3340064, FS20203, fs1293, P552024, P1278/1, KX88/1D, 2020PM-OR, 2020N30, PF2020N30	2020SMA-30M
Serie turbina 900, 2 MICRON, FS20401, 2040SM-OR, 2040N2, P552043, PF2040N2	2040SMA-2M
Serie turbina 900, 10 MICRON, FS20402, 2040TM-OR, 2040N10, FS1207, P552040, PF2040N10	2040SMA-10M
Serie turbina 900, 30 MICRON, 1675795, 8125469, 14404b5560, FS1294, PF2040N2, 2040PM-OR, 2040N30, Mann P1234, P552044, FS20403, PF788930, KC89/1D, PF2040N30	2040SMA-30M
<b>ELEMENTOS SERIE 320, 704,709, 712</b>	
Elemento de reposición de gasolina serie 320RG	RG32
Elemento de Reposición de serie 704RK y 75-704RK	RK04
Elemento de Reposición de serie 709RK y 75-709RK	RK09
Elemento de Reposición de serie 712RK y 75-712RK	RK12
<b>ELEMENTOS SERIE 220, 225, 230</b>	
Serie 220, para vaso roscable RK20014A, volvo 11085055, ps6643	R24SH
Serie 220, para vaso roscable RK20014A, onan 1491914, br24p, fs1233,	R24A
Idem anterior, con vaso fijo descartable	RK24
Serie 225, para vaso roscable RK20014A, M.B. A3820927005KZ, Ford E5HT9155CA, SLC DQ24057, AGCO 72040, 036530R1, ALLIS 145579A1, E158437, J.D. DQ21057, N.H. 84993233/R468091, 2180025394, A.C. 1028702147, C.PNEUM. P550088, E7HZ9N184A. WK940/24, FS1247, FS1234, PS8185, KC119	R26A
Idem anterior, con vaso fijo descartable, 6007006311004	RK26
New Holland 87610018	R26NH
Idem R26NH, con vaso fijo descartable	RK26NH
Serie 225, para vaso roscable RK20014A, M. Benz Sprinter CDI 311/ 313/413, Common rail electronico (A0004779415). R2610MBAQII	R26MB-II
Idem anterior, con vaso fijo descartable, alta eficiencia	RK26MBQII
Serie 230, para vaso roscable RK20014A, iveco 7140553, 2RO127177A 4DE , PSD970/1, Mann WK950/14, AGRALE 6008006040007, R28-30M	R28A
Idem anterior, con vaso fijo descartable, S3230P, S3230FG01, FS19592, WK950/26X	RK28
<b>ELEMENTOS SERIE 215, 230, 245</b>	
Serie 215R (modelo USA), (sin vaso roscable RK30051)	R15
Idem anterior, con vaso fijo descartable	RK15A
Serie 230R (modelo USA), sin vaso roscable RK30051, jeep, dakota D, chrysler D, 04723905, Racor R20T	R20T
Idem anterior, con vaso fijo descartable	RK20T
Serie 245R (modelo USA), (sin vaso roscable RK30051) R25T=FS19778, R25S, FS19779, FS19704,	R25
Idem anterior, con vaso fijo descartable, FS19778	RK25
<b>ELEMENTOS SERIE FLEETGUARD</b>	
Reemplazo de Fleetguard FS1015, 3831871S , para vaso roscable RK20014A AGCO 04020385	RS1015
Idem anterior, con vaso fijo descartable, alta eficiencia, FS19791=Cmm 4934158, PS6829	RK1015
FORD BH1X9N074AA Ford modelo 1722/1517/cargo 915 año 2014 en adelante. Fs20026	R1070
Idem anterior, con vaso fijo descartable	RK1070
Reemplazo de Fleetguard FS1240, para vaso roscable RK20014A	RS1240
Idem anterior, con vaso fijo descartable	RK1240
Reemplazo de Fleetguard FS1241. CMM 16237501623750, para vaso roscable RK20014A	RS1241
Idem anterior, con vaso fijo descartable	RK1241
Komatsu 6003193610 y 6003113620 (Brasil), para vaso roscable RK20014A	RS1242
Idem anterior, con vaso fijo descartable, alta eficiencia, BF1385SPS, case 87356193, CMM. 3973233	RK1242
FS19732 es de chapa junta ford, con sensor de M14x2, BF1385SPS, alternativa RK1242 con sensor RK20021	RK1242
Fleetguard FS1251, 3843760, P550248, J843760, FF5135, FS19599 Stratapore, Volksw. 68127177	RS1251
Fleetguard FS1280, Cmm.3903410, PSC410, Mann WK940/7, VOLVO 36846, 3930942, KC107	RS1280
FS19511 -3092321, para vaso roscable RK20014A	RK19512
<b>ELEMENTOS Serie International Navistar</b>	
Navistar, ford, case internacional. IN F829, f2tz9n184a, 1811491c91,1813104c91,1816568c91,fd829,fs1281,35808275	R42
Navistar, ford, case internacional., IN F830,1677004C91,1618385c91, P550729, fs19547, MANN wk966/2, (FS19931=RK60HP)	R43
Navistar, ford, case internacional, IN F831, 1685159C91, fs1291	R44
<b>ELEMENTO SERIE 645</b>	
Dakota 1999 en adelante, japan parts JFC995, para vaso roscable RK21113A- R52T /S/P	R45D dakota
Serie 645, para vaso roscable RK21113A , FS19775, R45-10M, BOSCH: 0986450710, VOLKSWGEN: 2RD127491 TECFIL:PSD450, PSD450/1, FRAM:PS7171, PS8187, PS9029, FS19775, JEEP 4798166, GM: 905411510019, RENAULT: Master 7702295178, MWM 9054110019, 9054115100019, VOLVO 20381204, DELPHI: EFS101, IMPECA: SSB0450, INTERNATIONAL: 1816568C91, FORD F1000, BF8TB55AA, BF8T9155AA, F2T29N184A, KC121	R45A
Idem anterior, con vaso fijo descartable, Agrale Mann vaso fijo WK1030, 6007001619005	RK45
Reemplazo del 645RKMB, con vaso fijo descartable	RK45MB
<b>ELEMENTOS SERIE 660</b>	
Para vaso roscable RK21113A. R6010M, R60FG02, S3225, DELPHI: EFS102,BF1223, 84989840, 3760927001, 84989840, 8394365, Iveco 7146717, N.Holland 87840136, VW 2rp127491, P550730, TECFIL: PSD460, PSD460/1, FRAM:PS7171, P550436, P550730, PS7171, BOSCH: 0986450709, MWM: 905411510020, NEW HOLLAND: 87840136, SB0460, FORD: BF8X9155AA, 51125030035, R60THBI, FS19687, 98BU9J288AA, f1hz9365a, fo8n9176aa, VW. 2RP127491, FS1287, ps8187, 3001079, 33231, DG3800204A, ABPS3225P, 33411, KC122	R60A
VW 2RO127491-4DE , VW 13-180electrónico <b>NUEVO</b>	R60J14QII
Reemplazo de R60A y R60HP, versión con vaso fijo descartable (PRIMARIO o SECUNDARIO), Mercedes Benz A3760927301, R6010HP, EXCLUSIVO EN PRESIÓN (secundario), WK1140, FS19930, 0986450709, kc121, PS7171, PSD460/1, M.Benz, S3225, FS19538, S6464	RK60HP
Con vaso fijo descartable, VW2RO127491-4DE, VW 13-180 electrónico <b>NUEVO</b>	RK60J14QII
Con vaso fijo descartable, 21925732 VOLVO electrónico <b>NUEVO</b>	RK60J14MAX
Racor R60MAX, Baldwin BF1386O, Volvo 20853583, Volvo 20879806, FS19918, Mack 21017305	R60MAX
Reemplazo de R60MAX, versión con vaso fijo descartable	RK60MAX
<b>ELEMENTOS SERIE 690</b>	
Serie 690 para vaso roscable RK21113A, liebherr 10044302,GM 23514654, 93297277, Scania 1393640, FS19532, R90T=FS19551, DELPHI: EFS103, EFS104, WK1060/3, WK1050/5, WK1156, hyundai LC/ y 11LB20310, FS19551, BF13900, RACOR: R9010M, R9030M, PS9025, BF1329, MAHLE: KC123, VOLVO: 0159975, 3989632, 8159975, 3945966, 11LB20310, BOSCH: 0986450734, 098645970, VW 17.210 motor MWM 6.10TCA Turbo Aftercooler 2001,TECFIL: PSD470/1, PSD490, PSD490/1	R90A
Reemplazo de R90A y R90HP, versión con vaso fijo descartable (PRIMARIO o SECUNDARIO) Mercedes Benz A4760927201, WK1156, PSD490/1, R90-10HP, RE500186, 23514654, WK1060/1, WK1060/2, FS19521, FS19593, FS19798, FS19845, VW 2TB127491, BF1329, KC124	RK90HP
Serie 690MB, para vaso roscable RK21113A. (PRIMARIO), FS19532, IVECO 7147701, 7147274, 503103529, M.B. A4570920001kz, R9030MB, PSD480, PSD480/1, PS9026, PS10037, 0986450727, KC125, 503100412 WK1060/7	R90MB
Reemplazo de R90MB, versión con vaso fijo descartable (PRIMARIO o SECUNDARIO) Fram PS10037 - WK1050/1 WK1050/2	RK90MB
Racor R90MAX, Volvo 20879812, 20788794, 21380483, WK11001x, Renault 7420998349, BF1387-O, FS19920, 2	R90MAX
Reemplazo de R90MAX, versión con vaso fijo descartable	RK90MAX

RACOR R160T, R160-D-RCR-01, SCANIA 1780730, M: Benz Actros Europa y Africa A0004771302, VOLVO 11110683, HAMM 1292404, HENGST H701WK, IVECO 504166113, DAEWOO 65125015021, FS19737, WK10807x, 10101998, FS19591, FS19949, FS19754, J.Deere RE502203) A.Coopco 2914823600, FS19590, FS19591, FS19914, BF1391-O, CAT 1290373, Renault 7420754418.	R90MER-01
Reemplazo de R90MER-01 con vaso/copo fijo descrtable. Mann PL420, PL420/1, = FS19769, BF13830	RK90MER-01
Racor VG1540080211 h230	RK90MER-VG
<b>ELEMENTOS SERIE 6120 (Corto)</b>	
Para vaso roscable RK21113, Elemento Scania camiones R124/T124LA, P124, R164 Série 4 a partir de 2002 (1518512), S6464, FS19538, WK1060/6x, KC445,	R120QII
Reemplazo con vaso fijo descartable del R120QII WK1060/1, WK1060/2	RK120QII
Elemento Mercedes Benz A3844777015, 712C, 914C, LO914, 1215C, L1218EL, 1318, 2423B,K, L1622EL, Accelo 715C/ 915C - OF1417, O500R,U,M - BR900 a partir octubre 2002. 0986450727 , WK1060/8	R120MBQII
Reemplazo con vaso fijo descartable del R120MBQII, WK1060	RK120MBQII
Mann PF420 Reemplazo con vaso fijo descartable del R120M12	RK120M12
<b>ELEMENTOS SERIE 6120L ( Largo)</b>	
2914823600, 1335673, FS19590, 1290373, R120S, R120T, R120P	R120USL
FS19753, FS19754, 11110474, 11110189, 11110668, 20741196, , BR1149H,2, Racor R120L10MAQII, R120LQII, 2RO127177C, WK10002	R120LQII
Versión vaso fijo descart. del R120LQII, R120USL y de Racor B32006 y FS19578- RACOR B3206, (FS19934, 102/92) WK1060/2, KC128	RK120LQII
Para vaso roscable RK21113A, Actros Br. 0070131002, 9794770015, A9584770015, WK1060/8	R120LMBQII
Reemplazo con vaso fijo descartable del R120LMBQII, WK1060/4, KC126	RK120LMBQII
VOLVO 3817517, FS19896,	R120L12V
Reemplazo con vaso fijo descartable del R120L12V	RK120L12V
Para vaso roscable RK21113A -VW 2RO127177J (compañero en el motor RC3353HP)	R120L14QII
Reemplazo con vaso fijo descartable del R120L14QII	RK120L14QII
A6884770015KZ , R120L4MCJAQII	R120L16QII
Reemplazo con vaso fijo descartable del R120L16QII	RK120L16QII
JAC 1132	RKH120L
SAKURA FC1510, 8973759811, PFF50214, PFF50211, BF7827, AC TP3012, TP 2998, FS20002, 8973854880	RKH61
PFF50214, PFF50211, BF7827, AC TP3012, TP 2998, FS20002, 8973854880	RKH71
<b>ELEMENTOS SERIE 3200</b>	
Racor R260, R260P, P559628, VOLVO 20514654=FS19735, 20386080, 20480593=FS19704, BF1366-o, Wk940/33 Alemania	RS261
Idem RS261, con vaso fijo transparente descartable	RK261
Fiat Daily 2010>, 2992662, WK950/19, BF1365, FS19821 con vaso descartable	RK2662
Fiat Daily 2010>, 2992662, WK950/19, BF1365, FS19821	RD2662
Reemplazo de Racor con vaso transparente roscable, S3201, S3201T, S3222, FS19738, S3211	RS3201
Idem RS3201, con vaso fijo transparente descartable	RK3201
Racor S3202, GM, Kodiak 15618921, mot.CAT, P555020, FS19520, gm15618921, psd990/1	RS3202
Idem RS3202, con vaso fijo transparente descartable	RK3202
Idem RS3203, con vaso fijo transparente descartable	RK3203
RACOR S3225, S3225P, S3225FG01, Fleetguard FS19521, FS19930, FS19895, 7420851191, P20851191, Baldwin BF13880, R60TD, R60TDMAX, 20853583, BF13880, FS19895, Renault 7421380403, wk1040/1	R3225
BF1348, BF1348-SP, FS19547, BF1345, Reemplazo con vaso fijo de R3225	RK3225
S3226, S3226P, S3226FG01, FS19593, FS19798, FS19950, P550554, BF12920, BF1346, Inter. 1685159-C91, Hyundai 31945-45903, R90TDMAX.	R3226
BF1346, FS19932, FS19845, FS19847, Reemplazo con vaso fijo de R3226	RK3226
Reemplazo de Racor S3227 - FS19824	RS3227
Idem S3227, con vaso fijo transparente descartable, FS19824,	RK3227
Reemplazo de P551000, P558000, fs1000, bf1259, cmm 3329289, WK980/1, S3201, P555010, P555011, P551311, FF5319, S3201, P555010, P555011	RS8000
P558020, fs1001, fs1242, 138627, 625627C1, fs1214, fs1215, bf957, bf970, ff105d, fs1212, WK950/16, CMM 156172, fs1225, TP877, TP619, p1104, p1101pl, p1118, per15, per35, per39, per53, 33107, 33341, 33352, WK950/3, P558030, S3203, bf1225, bf1212, P551001, bf1258, gm 25011691, 3308638, per23LL	RS8001
Camion Kodiak con motor Cat, 23512317, 25011285, P558010, LFF902, FF5207	RS8010
Reemplazo de Iveco1908547, 1907539, fs1254, bf1217, WK950/6	RS8547
905411510023, VW 2RD127491P2 = WK1124) (IVECO 503120401, 503103513EY=WK1140) RC376AQ, R60SPHCC, PSC491, 2RD127491P2, ex R172807. KC437 racor vg1540080110	RC3347
Racor RC353HP, Volvo 20841523, MWM 905411510027, Mann WK962/13, USC 6013101151006 (compañero del R120L14QII)	RC3353HP
RC376, 2R127177B, 3978040, 4897897, FF5421, FF5485, FF5612, USC5421, PSC75, BG5X9155AA, 87803197, BF5722, Iveco 2992241, WK 950/21, Doosan A408064, ff165, fh22011, FF5612, ff5420, 4897833, 1399760, wk724/4, 3978040, PSC75, PSC403, KC188	RC3376
(2991585, FF5457 ex WDK962/16, ex wdk962/10, 2992662, 2991585, 1907460	R170472
P551317, FF5323, CAT 1R-0718, 8N9850, Kralinator F798, P559850, PF7655	R171317
905041880018, psc72/2-wk723 - wk731-wk727, 1902134, p553004, 364624 / 210970 / 181646, Cmm.3903640, 6888794 , FF5052, (FF42000 plast)	R172653
RC344, 8125339, KC113, KC24	R172655
Iveco, astra , 1907640, ff5284, <b>OFERTA!!!!!! MAS CAPACIDAD DE FILTRADO!</b>	R172680
Comb.1 lit.algodon, ff5054, ff4033, P550349, P779317, FC165 , BF700	R172681
Comb. 1/2 y 3/4 LIT. algodón, FF4141, FF5053, P550120, BFU707	R172682
Comb. 1 lit papel plisado, P550861, P811, FF147	R172683
Comb.1/2, papel plisado, pc945, P707/6	R172723
Fiat 619/697 1901605, 551605, psc100, FF5039	R172724
RENAULT, MACK 483GB441, 483GB218B, FF171	
M. B. Sprinter 310D - ; Ford: Ranger 2.5 Diesel 97-> 0000925505 Maxion 7210458 Maxion, MBB sprinter A0000926405, Ford Ranger, S10 e Blazer, 72104/HS049/72104/71065/S4039/ TNE88-55701- AQUABLOC, USC346AQ, WK758, FF5156, FF5135, WK842/1, WK842/2, RC12009	R172727
Scania,1372444, 1361685 -wk940/12-wk940/2, PSC84, FF5297, FF5626, 1763776, RC345, KC94	R172790
VOLVO 420799, 8193841, 1999> , FF5272, WK962/7	R172804
Ford cargo 1834E Cmm. 3959612, ff5488, ff5321, P551314, WK952/1, 3222310756, WK930/6x	R172805
G.M. 25014274, AC TP915D, P556915, FF5207,	R176915
G.M. 25014342, AC TP916D, P556916, FF5206	R176916
<b>VASO COLECTOR SERIE 200, 600 Y TURBINA</b>	
Vaso colector de agua plástico transp.con o'ring, repuesto de serie turbina	RK11031A
vaso colector de aluminio de la serie turbina con junta 11007, (900FHAC - 1000FHAC)	RK11032
Vaso colector de serie 200 y Fleetguard 3831871, Serie RS1015, RS1240, RS1241 y RS1242	RK20014
vaso colector de serie 600, con o'ring, repuesto de serie R45, R60, R90, R120, R120L	RK21113A
kit sensor de agua de todas las series, con su conector hembra con cables de salida. (no se venden por separado)	RK20021